

Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu pomiarów na Pracowni Elektrotechniki

Wykonując ćwiczenia należy być świadomym o grożącym przy niewłaściwym postępowaniu niebezpieczeństwem porażenia prądem. Jeśli człowiek dotknie dwóch punktów, między którymi panuje wyższe napięcie niż 25V, może w niekorzystnych przypadkach ulec śmiertelnemu porażeniu. Podczas wykonywania ćwiczeń na pracowni elektrotechniki w większości przypadków mamy do czynienia z napięciem znacznie wyższym. Chwila nieuwagi lub lekkomyślny żart mogą spowodować śmierć lub kalectwo.

W celu uniknięcia porażenia należy przestrzegać skrupulatnie następujących zasad:

1. między źródłem prądu a badanym obwodem powinien być zawsze umieszczony wyłącznik, a jeden ze studentów (w przypadku 12 osobowych grup) wykonujących ćwiczenie powinien zawsze zajmować miejsce w pobliżu tego wyłącznika, tak aby w razie wystąpienia zagrożenia porażeniem prądem natychmiast rozłączyć obwód;
2. włączać napięcie po sprawdzeniu obwodu i stwierdzeniu, że nikt przy nim nie manipuluje;
3. nie dotykać przewodów, przyrządów, a zwłaszcza nie izolowanych ich części po włączeniu obwodu;
4. zmiany w układzie połączeń dokonywać po wyłączeniu napięcia zasilania;
5. rozłączać obwód tylko po uprzednim sprawdzeniu, że został on wyłączony;
6. zachować szczególne środki ostrożności przy wyłączaniu obwodów o dużej indukcyjności (cewki, uzwojenie maszyn) oraz przy wtórnych obwodach przekładników prądowych;
7. nie dotykać bez istotnej potrzeby części uziemionych (korpusy silników, urządzeń zasilających takich jak np. autotransformator, urządzenia wodociągowe, centralnego ogrzewania) oraz nie opierać się o nie podczas wykonywania ćwiczeń.

Uwaga !!!!!

Przed przystąpieniem do serii ćwiczeń studenci zapoznają się z w/w instrukcją BHP obowiązującą w laboratorium i składają podpisane oświadczenia o znajomości zasad BHP.

Zatwierdzam

Robert Frankowski